


*Collectif des  
Associations de  
Défense de l'  
Environnement  
Pays Basque  
Sud des Landes.  
(43 associations)*



## **DOSSIER Louhossoa 11 fév 2024.**

Site du cade : [cade-environnement.org](http://cade-environnement.org)

## Louhossoa : Situation générale.



### Résumé:

Un signalement auprès de l'association Uramap le 15 janvier 2024 nous signalait deux activités impactant fortement de cours d'eau La Moline à Louhossoa.

L'un au pied de l'entreprise Ospital où des dévalaisons de matériaux terminaient dans le cours d'eau, l'autre quelques centaines de mètres en aval où une activité s'était installée en bordure de la rive droite de La Moline.

Après que l'association Uramap ait signalé ces pollutions aux services de l'Etat et à la mairie en date du 15 janvier 2024, Le CADE et Uramap ont effectué une visite des lieux le 11 février 2024.


Nous avons pu constater, sur des zones situées en zone naturelle et sur des bois classés des atteintes à l'environnement.

Ces infractions sont illégales:

Au titre de la nature des déchets.

Au titre de l'urbanisme et de l'environnement.


Au titre de la loi sur l'eau avec la présence d'un départ de ruisseau en contrebas



<https://www.uramap.net/map?pid=de388e4b-d76c-41e6-9077-96d3ce22fa68>

<https://www.uramap.net/map?pid=923e1502-d330-4c0b-ace4-125da1eb360e>

## Éléments cadastraux :



Les parcelles 457 et 458 pour l'un et les parcelles 326 et 954 pour l'autre sont les plus touchées.

## Hydrographie :




Le cours d'eau répertorié BCAE 2022 traverse les deux zones et est particulièrement impacté.

ZNIEFFS et zones protégées :




En vert Znieff type II



En jaune zone natura 2000 habitats

PLU :



Zones naturelles et bois classés.

## Constats et infractions plateforme aval :



La photo aérienne date du 14 oct 2021.

Aujourd'hui la zone s'est nettement allongée en amont. Nous l'évaluons à 5620 m<sup>2</sup>

Au jour de notre visite il semble que des travaux extrêmement récents soient menés (effet du signallement ?).

La plateforme surplombe le ruisseau, des stocks de matériaux issus de déchets du bâtiment semblent hâtivement étalés, une digue est elle aussi très récente. La rypisylve en dessous de la digue est très dégradée.

Sur le sol récemment nivelé on retrouve du plâtre, du béton, des gaines plastiques, des ferrailles, des briques et du bitume.

La zone forestière au nord a été raclée. Les empreintes des chenillettes de l'engin utilisé sont encore visibles.

Sur la zone, on trouve de nombreux arbres coupés. Une unité mobile de coupe en long est sur place.

**Constats et infractions plateforme aval:**



Béton ferrailles



plâtre, briques, béton, bitume.



Terrassements poussés vers la rivière. Bitume.  
Les arbres sont sur l'autre rive, il n'y a plus rien sur la rive droite.



La partie amont plus ancienne, la végétation tente de pousser à travers les blocs de béton



Partie de la rive droite sans végétation désormais.



Au nord, partie raclée et déchets poussés sur la forêt.



Digue récente.



Bois coupés et installation mobile de coupe en long.



Camionnette de l'unité mobile



Machines de coupe en long

**Constats et infractions plateforme amont:**




**Nous sommes désormais sur la rive gauche en amont sous la zone de dévalaison du dépôt Ospital. (arrière plan la rive droite)**

**A nos pieds des blocs de bitume.**

**Une rampe d'accès a été consolidée avec des enrochements jusqu'au lit mineur en rive gauche. Des traces d'érosion sont visibles en rive opposée. Le profil en travers du lit mineur, lit moyen a été significativement modifié.**



Zone de dévalaison.



Encore du bitume.



Bitume encore.