



*Collectif des
Associations de
Défense de l'
Environnement
Pays Basque
Sud des Landes.
(43 associations)*



Décharge de Cambo 2




Cette décharge est située sur la départementale D22 au nord-est de Bas Cambo. Ses coordonnées géographiques sont les suivantes : Lat43°23'11.21"N et Long 1°23'1.08"O ou Lat 43° 23.187'N et Long 1° 23.018'O. Les parcelles cadastrales concernées sont les parcelles0137 et partiellement 0140 et 0141

Comme on le verra sur les pages suivantes on y trouve des déchets du bâtiment, notamment, des briques écrasées, des plaques de goudron, des gaines et des fils électriques.

Cette décharge est entourée d'une zone Natura 200 au titre de la Directive Habitats.

Le remblaiement et les exhaussements effectués avec les différents déchets avancent vers un cours d'eau en contrebas et le dénivellement contribue à permettre le ruissellement des déchets vers ce ru.



Arrivée sur la décharge (mars 2016)



Quelques détails des déchets (mars 2016)



Le comblement de la pente vers le ru

