


*Collectif des
Associations de
Défense de l'
Environnement
Pays Basque
Sud des Landes.
(43 associations)*



DOSSIER Ahetze deuxième visite 31 janvier 2021

Site du CADE: <http://www.cade-environnement.org>

Situation générale.




Site de la future décharge en Mai 2014.

Résumé:

Cette décharge est déjà passée au tribunal et le prévenu a écopé d'une amende de 20000 euros et de 12800 euros en faveur du CADE.

Pourtant les activités continuent de plus belle constituant une ISDI clandestine hors toute légalité.

A la demande d'habitants d'Ahetze, nous avons donc effectué une deuxième visite du site le 31 décembre 2021.



22 juin 2016



22 juin 2016



5 oct 2018



14 aout 2019

Photo Mars 2020



Photos de notre visite du 31 janvier 2021-02-10: la hauteur des remblais a augmenté énormément.





flèche rouge



flèche jaune



Flèche verte



Le concasseur Terex Pegson








AHETZE 31/01/2021 10h 45 chemin du haut



AHETZE 31/01/2021 Chemin du haut entrée droite



Estimation des volumes



Ce qui nous donne un volume enfoui estimé à 32750×40 # **1.300.000 m³ !**